

REPORTE DE SITUACIÓN N° 128-2019 / 10MAR2019 15:45 HORAS
(Informe N° 01)

Precipitaciones Pluviales – Huánuco

I. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Evento: Inundaciones y Movimientos en Masa

FECHA	UBICACIÓN	
	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN
Desde el 8 de enero 2019	Ambo, Dos de Mayo, Huánuco, Pachitea	A consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales que se viene registrando en el departamento de Huánuco, se produjo la afectación en viviendas y en las redes del servicio de saneamiento.

Mediante **D.S. N° 026-2019-PCM** se declara el **Estado de Emergencia** en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de **Huánuco** y Pasco, por desastre a consecuencia de caídas de huaico y deslizamientos debido a intensas precipitaciones pluviales por el plazo de sesenta (60) días calendario; para la ejecución de las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas.

Mediante **D.S. N° 040-2019-PCM** se declara en **Estado de Emergencia** varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Arequipa y **Huánuco**, por desastre debido a intensas precipitaciones pluviales por el plazo de sesenta (60) días calendario; para la ejecución de las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.

II. DAÑOS SECTORIALES

UBICACION	NORMATIVA	VIVIENDAS			SANEAMIENTO	
		AFECTADAS	INHABITABLES	COLAPSADAS	AGUA AFECTADO	DESAGUE AFECTADO
DPTO. HUÁNUCO		283	0	114		
PROV. AMBO		4	0	4		
DIST. SAN RAFAEL	DS 040-2019-PCM			1		
DIST. TOMAY KICHWA	DS 026-2019-PCM	4		3	X	
PROV. DOS DE MAYO		53	0	7		
DIST. LA UNIÓN	DS 026-2019-PCM	3		2		
DIST. RIPAN	DS 026-2019-PCM	50		5		
PROV. HUÁNUCO		181	0	16		
DIST. AMARILIS	DS 026-2019-PCM	42				
DIST. MARGOS	DS 040-2019-PCM	132		16		
DIST. PILCOMARCA	DS 040-2019-PCM	5				X
DIST. YARUMAYO	DS 040-2019-PCM	2				
PROV. PACHITEA		45	0	87		
DIST. MOLINOS	DS 040-2019-PCM	20		9		
DIST. PANAÓ	DS 040-2019-PCM	25		78		

Fuente: COEN – INDECI (Informe de Emergencia N° 218 – 06/03/2019/ COEN-INDECI, Informe de Emergencia N° 215 – 05/03/2019/ COEN-INDECI)

III. INTERVENCIÓN DEL SECTOR

CAC Huánuco

- Monitoreo y seguimiento de las emergencias que se vienen registrando en la región a consecuencia de las precipitaciones pluviales.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
(COE-VIVIENDA)**

IV. ACCIONES SECTORIALES

Domingo, 10 de marzo 2019:

- ✓ La Oficina Regional de Defensa Civil de Huánuco coordina con los Gobiernos Locales la evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN PERÚ), así como los formatos de empadronamiento familiar.
- ✓ El Centro de Atención al Ciudadano – CAC Lambayeque, monitorea y efectúa seguimiento de las emergencias en coordinación con los Gobiernos Locales.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento (COE-VIVIENDA), mantiene el monitoreo permanente.

V. FUENTE

- ✓ Centro de Atención al Ciudadano – CAC Huánuco.
- ✓ Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco (COER-Huánuco).
- ✓ Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN INDECI.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO**