

REPORTE DE SITUACIÓN N° 133-2019 / 12MAR2019 18:00 HORAS
(Informe N° 02)

Huaico en el distrito de Kimbiri - Cusco

I. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Evento: Huaico

FECHA	UBICACIÓN	
	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN
22 enero 2019 – 21:00 horas aprox.	La Convención	A consecuencia de las precipitaciones pluviales que se vienen registrando en la zona, se produjo un huaico el cual afectó viviendas, vida y salud de las personas, vías de comunicación en el Centro Poblado Lobo Tahuantinsuyo, distrito de Kimbiri.

Mediante D.S N° 012-2019-PCM se declara el **Estado de Emergencia** en el distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, del departamento de Cusco, por el plazo de sesenta (60) días calendario, por desastre a consecuencia de caída de huaico debido a intensas precipitaciones pluviales, para la ejecución de medidas y acciones inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que correspondan.

II. DAÑOS SECTORIALES

UBICACION	DEE	VIVIENDAS		SERVICIO DE SANEAMIENTO	
	NORMATIVA	AFECTADAS	COLAPSADAS	AGUA AFECTADO	DESAGUE AFECTADO
PROV. LA CONVENCION	.	48	28		
DIST. KIMBIRI	DS 012-2019-PCM	48	28	X	X

Fuente: COEN – INDECI (Informe de emergencia N° 234 - 08/03/2019 / COEN-INDECI)

III. INTERVENCIÓN DEL SECTOR

CAC Cusco

- Coordina con las autoridades locales la recepción de información sobre daños en el sector saneamiento y vivienda.

PNC Maquinarias (UBO Cusco y UBO Ayacucho)

- Realizaron inspecciones de campo in situ e identificaron posibles intervenciones.

Programa Nacional de Saneamiento Rural

- Realizó la evaluación del sistema de saneamiento en el centro poblado de Lobo Tahuantinsuyo.




PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (COE-VIVIENDA)

IV. MAPA SITUACIONAL



Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	
Hualco en el distrito de Kimbiri, Provincia de la Convención, departamento de Cusco	
Elaborado por: COE-VIVIENDA	Fecha: Enero 2019
Fuente: Instituto Geográfico Nacional-IGN, Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI	

LEYENDA	
	Límite distrital
	Ríos
	Area deslizamiento
	Red vial departamental

V. ACCIONES SECTORIALES

Martes, 12 de marzo 2019:

- ✓ El PNC maquinaria coordina con los representantes de la Municipalidad Distrital de Kimbiri, los mecanismos y compromisos que asumirán ambas partes, a fin de concretar la ejecución de las actividades identificadas.
- ✓ La Municipalidad Distrital de Kimbiri continua con los trabajos de limpieza de las vías de comunicación afectada.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento (COE-VIVIENDA), mantiene el monitoreo permanente.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
(COE-VIVIENDA)**

Viernes, 22 de febrero 2019:

- ✓ El CAC Ayacucho, a través del PNSR-Ayacucho informó, que el 18 y 19 de febrero 2019, realizó la evaluación del sistema de saneamiento en el centro poblado de Lobo Tahuantinsuyo, los cuales se encuentran afectados y se requiere su reposición:
 - Sistema de agua Pajonal: La captación, pase aéreo de 100 metros y tubería de 3" de 500 metros.
 - Sistema de agua Palma de Oro: Pase aéreo 1 de 800 metros, pase aéreo 2 de 100 metros, pase aéreo 3 de 100 metros, Caja de válvula e aire y tubería de 3" de 105 metros.

Miércoles, 13 de febrero 2019:

- ✓ El PNC maquinaria, a través del UBO Cusco y Ayacucho realizaron inspecciones de campo in situ e identificaron posibles intervenciones.

Jueves, 31 de enero 2019:

- ✓ La Municipalidad Distrital de Kimbiri viene restableciendo los servicios de agua en forma progresiva, asimismo con maquinaria pesada (01 cargador frontal, 01 retroexcavadora, 01 excavadora de oruga y 02 volquetes) realiza trabajos de limpieza de las vías de comunicación afectada.
- ✓ El CAC Ayacucho (por cercanía geográfica realiza el seguimiento) coordina con la Unidad Básica Operativa – UBO Ayacucho del Programa Nuestras Ciudades – PNC Maquinarias Ayacucho, a fin de evaluar su intervención.

VI. FUENTES

- ✓ Centro de Atención al Ciudadano - CAC Cusco.
- ✓ Programas Nuestras Ciudades - PNC.
- ✓ Programas Nacional de Saneamiento Rural - PNSR.
- ✓ Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN INDECI.
- ✓ Municipalidad Distrital de Kimbiri.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO**

Anexo

- Vistas fotográficas



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (COE-VIVIENDA)

Anexo: VISTAS FOTOGRÁFICAS

Entrega de ayuda humanitaria a los damnificados (Municipalidad Distrital de Kimbiri)

