

REPORTE DE SITUACIÓN N° 134-2019 / 13MAR2019 12:30 HORAS
(Informe N° 04)

Intensas precipitaciones pluviales - Ayacucho

I. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Evento: Intensas precipitaciones pluviales

FECHA	UBICACIÓN	
	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN
Enero - Marzo 2019	La Mar, Huanta, Cangallo, Huamanga, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán	A consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales en los diferentes distritos del departamento de Ayacucho, se viene produciendo derrumbes, deslizamientos e inundaciones; afectando viviendas, Instituciones Educativas y vías de comunicación.

Mediante D.S N° 007-2019-PCM se declara el **Estado de Emergencia** en varios distritos de las provincias de Huanta y La Mar, del departamento de Ayacucho, por el plazo de sesenta (60) días calendario, por desastre a consecuencia de caída de huaico y deslizamientos debido a intensas precipitaciones pluviales, para la ejecución de medidas y acciones inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Mediante D.S N° 036-2019-PCM se declara el **Estado de Emergencia** en varios distritos de las provincias de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán, del departamento de Ayacucho, por el plazo de sesenta (60) días calendario, por desastre debido a intensas precipitaciones pluviales, para la ejecución de medidas y acciones inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que correspondan.

II. DAÑOS SECTORIALES

UBICACION	DEE	VIVIENDAS			SERVICIO DE SANEAMIENTO	
	NORMATIVA	AFECTADAS	INHABITABLES	COLAPSADAS	AGUA AFECTADO	DESAGUE AFECTADO
DPTO. AYACUCHO		77	21	26	30%	10%
PROV. HUANTA		12	5	5		
DIST. SIVIA	DS 007-2019-PCM	12	5	5		
PROV. HUAMANGA		13		1		10%
DIST. HUAMANGA		13		1		10%
PROV. LA MAR		15	16	20	30%	
DIST. AYNA	DS 007-2019-PCM	10		20		
DIST. LUIS CARRANZA	DS 036-2019-PCM				30%	
DIST. SAMUGARI	DS 036-2019-PCM	5	16			
PROV. LUCANAS		34				
DIST. SANCOS	DS 036-2019-PCM	34				
PROV. SUCRE		3				
DIST. SAN PEDRO DE LARCAY	DS 036-2019-PCM	3				

Fuente: COEN – INDECI (Informe de Emergencia N° 251-11/03/2019 / COEN-INDECI).

III. INTERVENCIÓN DEL SECTOR

Actualizado al 13 de marzo 2019

CAC Ayacucho

- Monitoreo y seguimiento de las actividades del sector en la zona afectada, en coordinación con el Gobierno Regional, Gobiernos Locales de Ayacucho y la Dirección Desconcentrada de INDECI Ayacucho.

UBO - PNC (Programa Nuestras Ciudades)

- Intervino con maquinaria en la quebrada Paquecc del distrito de Huanta.
- Elaboró fichas técnicas de intervención en limpieza y descolmatación para los distritos de Santa Rosa, Ayna (sector de Calicanto) y Sivia (sector Tutumbaro).




PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (COE-VIVIENDA)

INTERVENCIÓN CON MAQUINARIAS DEL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES (PNC)					
Ubicación	Lugar de la intervención	Actividad	Maquinaria / Vehículo / Equipo	Fecha de inicio intervención	Fecha de culminación intervención
AYACUCHO					
HUANTA - HUANTA	Quebrada Paquecc, Sector Paquecc	Limpieza y descolmatación	01 Excavadora	19/02/2019	8/03/2019

IV. MAPA SITUACIONAL



V. ACCIONES SECTORIALES

Miércoles, 13 de marzo 2019:

- ✓ El Centro de Atención al Ciudadano – CAC Ayacucho, viene coordinando con los Gobiernos Locales para la intervención y asistencia técnica en el marco de las Declaratorias de Estado de Emergencia.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento (COE-VIVIENDA), mantiene el monitoreo permanente.

Viernes, 08 de marzo 2019:

- ✓ El Centro de Atención al Ciudadano - CAC Ayacucho, brindó asistencia técnica en el procedimiento de entrega de los Módulos Temporales de Vivienda a los representantes del Gobierno Regional, Dirección Desconcentrada del INDECI, Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU, Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR.
- ✓ La UBO - PNC del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que se concluyeron los trabajos de limpieza y descolmatación de la quebrada Paquecc, Sector Paquecc - distrito de Huanta.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
(COE-VIVIENDA)**

Lunes, 25 de febrero 2019:

- ✓ La UBO - PNC del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que, desde el 19 de febrero, se inició trabajos de limpieza y descolmatación de la quebrada Paquecc, Sector Paquecc del distrito y provincia de Huanta, con 01 excavadora, por un periodo de 12 días calendario.
- ✓ El Centro de Atención al Ciudadano – CAC Ayacucho, participó en las reuniones de coordinación convocadas por el Gobierno Regional de Ayacucho y gobiernos locales, a fin de realizar acciones de intervención en las zonas afectadas.

Jueves, 07 de febrero 2019:

- ✓ La UBO - PNC del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que:
 - Realizó coordinaciones con autoridades locales a fin de atender en las zonas afectadas.
 - Profesionales del UBO Ayacucho brindan asistencia técnica a las autoridades locales, asimismo se viene elaborando 06 fichas técnicas de intervención en lugares previamente identificados.
 - La Municipalidad Distrital de Ayna se comprometió en realizar el estudio topográfico de la zona afectada.
 - El Gobierno Regional de Ayacucho realizó la limpieza de escombros con maquinaria pesada en zonas afectadas.

Viernes, 25 de enero 2019:

- ✓ El CAC Ayacucho, informó que la Municipalidad Distrital de Ayna realizó trabajos de reparación de la tubería afectada, asimismo realiza coordinaciones con las autoridades locales a fin de atender a la emergencia en mérito a la declaratoria de estado de emergencia.

VI. FUENTE

- ✓ Centro de Atención al Ciudadano – CAC Ayacucho
- ✓ Unidad Básica Operativa (UBO) del Programa Nuestras Ciudades (PNC) - Ayacucho.
- ✓ Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN INDECI.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO**

Anexos

- 01: Vistas fotográficas



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
(COE-VIVIENDA)**

**ANEXO N° 01
Vistas fotográficas**

Vías de comunicación afectada comunidad Calicanto – Distrito Ayna



Maquinaria pesada realiza trabajos de limpieza de escombros en distrito de Ayna

